





- ① Left-hand drive ② Right-hand drive ③ Additional battery ④ High-voltage charge socket

- Airbag Ġeneratur tal-Gass Seat belt pretensioner Tagħmir ta' kontroll SRS Batterija ta' vultaġġ baxx
- Batterija ta' vultaġġ għoli Kejbil ta' vultaġġ għoli Komponenti ta' vultaġġ għoli Punt ta' skonnessjoni għall-kejbil
- Skonnessjoni għall-vultaġġ għoli fil-punt ta' skonnessjoni għall-vultaġġ baxx

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).



1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka



2


eSPRINTER

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà


Dizattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli

Fil-każijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tiġi dizattivata kif ġej:

Għażla 1: Apparat ta' skonnnettjar ta' vultaġġ għoli



L-apparat li jwaqqaf il-vultaġġ għoli jinsab fil-kompartiment tal-magna fuq in-naħa tal-passiġġier.



- (1) Iġbed il-lukkett tas-sigurtà
- (2) Afgħas il-lukkett tas-sigurtà 'l isfel
- (3) Iġbed is-swiċċ 'il barra

Għażla 2: Apparat alternattiv ta' skonnnettjar ta' vultaġġ għoli

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat.
It is indicated with a sign.



Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).

**Skonnnettja l-batterija ta' 12V.**

1. Neħhi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt.
2. Ħoll il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.